



ANEXOS



ANEXOS

ANEXO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEXO Nº 2: DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE

ANEXO Nº 3: ACTAS DE TRANSFERENCIA Y ADSCRIPCIÓN

ANEXO Nº 4: FLOTA DEL PUERTO

ANEXO Nº 5: CONCESIONES Y AUTORIZACIONES



ANEXO Nº1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO



INDICE

1. EVOLUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.....	2
2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PUERTO	7

1. EVOLUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

Fuente: Portos de Galicia



1983



1985



1989



1991



1993



2002



2004

2006

EVOLUCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE BOA




1992



2002

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PUERTO



2013



2013



Vista general del muelle pesquero desde el paseo marítimo



Entrada al muelle pesquero



Vista del espaldón del dique desde el final del muelle pesquero



Vista de la lonja desde el final del muelle pesquero



Otra vista del muelle pesquero desde el paseo, con la nueva lonja al fondo.



Vista desde el paseo de los pantalaneros mixtos con la nave de redes al fondo.



Vista de los pantalanes mixtos desde el muelle pesquero, centro de salud al fondo



Paseo marítimo



Vista de Portosin desde la explanada de la nave de redes



Vista del puerto deportivo, con el edificio del club náutico y los dos diques del puerto



Pantalanes del puerto deportivo desde el dique auxiliar



Vista de la entrada al puerto desde el dique auxiliar, dique principal al fondo



Vista del acceso a la instalación complementaria de Boa



Muelle de la instalación complementaria de Boa



Rampa de la instalación complementaria de Boa